



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE STRADE
Servizio Progettazione e Manutenzione
Via Marconi, 12
25128 - BRESCIA
CF 00761890177

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN TANGENZIALE OVEST INTERSEZIONE VIA GHISLANDI

CUP:C87H18000750004

PARTE GENERALE ALLEGATO FOTOGRAFICO

COD: **PE.PG.08**

SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO		VERIFICATO	
0	EMISSIONE	M.C.	07_2018	F.S.	07_2018
1	VERIFICA PROGETTO	M.C.	25_07_2018	F.S.	25_07_2018

CODIFICA DOCUMENTO:

foto.pdf

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Ing. Fabio Scaroni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STRADE
Ing. ALESSANDRO BARONCHELLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI:

Ing. FRANCESCO SIMONETTI

Ing. FABIO SCARONI

Via G.A.Poli, 100
25018 Montichiari (BS)
Tel 030-9651824
mail: fabio.scaroni@ingpec.eu



PROGETTO ESECUTIVO

COMMESSA: 373-17

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN TANGENZIALE OVEST
INTERSEZIONE VIA GHISLANDI**

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Impalcato esistente fortemente compromesso



Figura 2 – si intravede, oltre il primo strato di fili corrosi, il fascio di fili precompressi.

Ripresa effettuata in mezzeria.